

004421

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - SEDESOL

ZACATECAS
Capital de la Transformación

INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2023

INFORMACION GENERAL

| | |
|--|--|
| Nombre: Tania Guadalupe Perales Paniagua -ID: 21739 | Modalidad: Municipal |
| Fecha de inicio de prestación de servicios: 01 de Marzo del 2023 | Período reportado: 01 al 31 de Diciembre |
| Delegación Municipal: Zacatecas | Jefe director: MTIE. Cecilia Monjaraz Frausto |
| Dirección: Calle Valentín Gómez Farías #509 Col. C.N.O.P, Zacatecas. Zac. | Teléfono celular: 492 116 00 38 |


RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| S101-S106 | SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR. SE ATIENDE MULTIZAP | 01/12/2023-08/12/2023 |
| S107 | SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE COLECTOR Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ANEXO 1). SE ATIENDE COL. FILOSOFOS | 11/12/2023 |
| S108-S125 | SEGUIMIENTO DE TINACO. SE ATIENDE MULTIZAP | 12/12/2023-31/12/2023 |



MTIE. CECILIA MONJARAZ FRAUSTO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



ARQ. TANIA GUADALUPE PERALES PANIAGUA
Nombre y Firma

**S101. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**


El día 01 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de calentador solar en **C. Cruzada de la concepción No. 222, Col. Centro, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: 10082. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.

**S102. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**

El día 04 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de calentador solar en **C. Santa Lucia No. 121, Col. Centro, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: 1035A. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.

**S103. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**

El día 05 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de calentador solar en **C. Rio Juchipila No. 102, Col. Hidráulica, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: 10345. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.

**S104. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**


El día 06 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Toyota No. 303, Col. Mecánicos III, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: 10839. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

**S105. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**

El día 07 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de calentador solar en C. **Cerro encinillo No. 320, Col. Lomas de la pimienta, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: 1067A. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.

**S106. SEGUIMIENTO DE CALENTADOR SOLAR**

El día 08 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de calentador solar en C. **Mineros No. 1, Col. Las Chilitas, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Zap: N/A. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del calentador solar.

**S107. SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION DE COLECTOR**

El día 11 de diciembre se realizó el primer seguimiento para construcción de colector y ampliación de red de alcantarillado sanitario en **Zacatecas localidad Zacatecas, Col. Filósofos II. Folio MIDS: 234811**. Ya que se visito la localidad y se conformo el anexo 1 "Reporte de capacitación y comité de participación social".

OPERADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**S108. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 12 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en C. **Luis Reyes No. 235-A, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



**S109. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 13 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Matías Ramos No. 208, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visitó la vivienda y se observa que ya se realizó la correcta instalación del tinaco.

**S110. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 14 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Matías Ramos No. 209, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visitó la vivienda y se observa que ya se realizó la correcta instalación del tinaco.

**S111. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 15 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Leobardo C. Ruiz No. 205, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visitó la vivienda y se observa que ya se realizó la correcta instalación del tinaco.

**S112. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 18 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Adelita No. 208, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visitó la vivienda y se observa que ya se realizó la correcta instalación del tinaco.




OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

**S113. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 19 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Centauro del Norte No. 209, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S114. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 20 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Centauro del Norte No. 213, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S115. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 21 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Del minero No. 106, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S116. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 22 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Del minero No. 114, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



S117. SEGUIMIENTO DE TINACO

El día 25 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Crucero Zacatecas No. 107, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



S118. SEGUIMIENTO DE TINACO

El día 26 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. De la Rosita No. 115, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



S119. SEGUIMIENTO DE TINACO

El día 27 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. De la Rosita No. 217, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



S120. SEGUIMIENTO DE TINACO

El día 28 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. De la Rosita No. 304, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

**S121. SEGUIMIENTO DE TINACO**


El día 28 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Matías Ramos No. 210, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S122. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 29 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Ingenieros No. 110, Col. Francisco E. García, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S123. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 30 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Veracruz No. 407, Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.

**S124. SEGUIMIENTO DE TINACO**

El día 31 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. 2 De Mayo No. 310, Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



S125. SEGUIMIENTO DE TINACO

El día 31 de diciembre se realizó el segundo seguimiento para el apoyo de tinaco en **C. Petróleos Mexicanos No. 324, Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas** para beneficiar 1 familia. Ya que se visito la vivienda y se observa que ya se realizo la correcta instalación del tinaco.



OPERADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL