

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - SEDESOL

INFORME DE ACTIVIDADES SERVICIO No.9

INFORMACION GENERAL

Nombre: Delia Nohemi Pérez Mauricio

ID: 110828

Número de Contrato: PMZ-SOPM-CPS-004-2024 Modalidad: Municipal

Fecha de inicio de prestación de servicios: 17 de

SEPTIEMBRE del 2024

Período reportado: SERVICIO No. 9

Delegación Municipal: Zacatecas

Jefe directo: DRA. NANCY ESPINOZA MEDINA

Dirección: Andador San Isidro Labrador #, Col. Francisco Herrera

Teléfono celular: 496-137-26-79

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
1	SEGUIMIENTO A CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE	
2	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
3	SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE COL. ALMA OBRERA	
4	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
5	SEGUIMIENTO A TECHO FIRME	
6 AL 7	SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO	
8	SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE COL. ALMA OBRERA	
9	SEGUIMIENTO A AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACAETCAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 4 CALLES CON 473 ML PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS	
10	SEGUIMIENTO A AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACAETCAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 7 CALLES CON 1,569.18 ML PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS	

ING. DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO

Nombre y Firma

LIC. MARIA VERONICA VAZQUEZ MORUA

Auxiliar Administrativo (Técnico MIDS)

DRA. NANCY ESPINOZA MEDINA

Encargada de la Secretaria De Desarrollo Social

OPERADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Prestador de Servicios Profesionales – Ing. Delia Nohemí Pérez Mauricio




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL

U60792

1. SEGUIMIENTO A CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE.

Se visitó la calle Morelos #14, Col. El Orito para darle seguimiento a los trabajos de la obra "CONTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON UN BAÑO INCLUENTE EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA", a la continuación de los trabajos se puede observar que ya se hicieron alguno de los acuerdo que se levantaron los cuales son:

✓ Se concluyó con el acabado de la cimentación para resanar.



✓ Se concluyó también con el trabajo del descanso y los escalones acordados





INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

✓ Se empezó a trabajar con la construcción de los dos registros.



Prestador de Servicios Profesionales – Ing. Delia Nohemí Pérez Mauricio



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL



2. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para empezar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que empezaron en el tramo de calle Del Auxilio esquina con la Del Grillo teniendo un avance del 35% quedándose en la intercesión de la calle Eduardo G. Pankhurst.





3. SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE

Se visitó la escuela Manuel M. Ponce de la Col. Popular CTM para darle el seguimiento a la obra "REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM", se hizo la vista con el Supervisor de INZACE el Arq. Víctor Hugo Román Ortiz y la empresa con el Arq. Carlos Vargas Carrillo para dar arranque a los trabajos que se harán en el área de los baños.





OPERADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

Prestador de Servicios Profesionales – Ing. Delia Nohemí Pérez Mauricio

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL



4. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para continuar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que continuaron con los trabajos pendientes de la intercesión calle Eduardo G. Pankhurst con la calle Del Grillo Ilevando un avance del 75% quedándose en la intercesión de la calle De Ramos.





5. SEGUIMIENTO A TECHO FIRME.

Se visitó la calle Santa Isabel #115-C, Loc. Lomas de Bracho para darle seguimiento a los trabajos de la obra "CONTRUCCION DE 36.868 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA", para darle el seguimiento se puede observar que ya se encuentra colada la losa y que están trabajando en ella.






OPERADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



1102795


6. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Del Grillo, Col. Bancomer para continuar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que continuaron con los trabajos pendientes de la intercesión calle De Ramos con la calle Del Grillo dando por terminado los trabajos correspondientes a dicho reencarpetamiento teniendo el 100%



7. SEGUIMIENTO A REENCARPETAMIENTO

Se visitó la calle Michoacán, Col. Lázaro Cárdenas para empezar con los trabajos de dicha calle, en la visita a los trabajos se observa que empezaron en la calle de la parte de arriba conocida como Privada Michoacán llevando un avance del 30%



OPERADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL





002796


8. SEGUIMIENTO A ESCUELA MANUEL M. PONCE

Se visitó la escuela Manuel M. Ponce de la Col. Popular CTM para darle el seguimiento a la obra "REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM", se hizo la vista con el Supervisor de INZACE el Arq. Víctor Hugo Román Ortiz para darle el seguimiento y se puede observar que ya se encuentran concluida las acciones de desmantelamiento de muebles sanitarios, puertas, mamparas.






De igual forma están concluidas las acciones de demolición de piso, loseta de cerámica, firme de concreto, de lambrin. El desmontaje de soquete y focos.



Se observó que ya se encuentran instalados los módulos sanitarios portátiles, dándoles limpieza tres veces por semana.



OPERADO FONDO PARA L INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL